

Banco De Lorenzo de Instalaciones Electricas	TSU Jesús Torres Cruz
PLC SIEMENS 222 #1	TSU Jesús Torres Cruz
PLC SIEMENS 222 #2	TSU Jesús Torres Cruz
PLC SIEMENS 222 #3	TSU Jesús Torres Cruz
PLC SIEMENS 222 #4	TSU Jesús Torres Cruz
PLC SIEMENS 222 #5	TSU Jesús Torres Cruz
PLC SIEMENS 214	TSU Jesús Torres Cruz
PLC SIEMENS 224 #1	TSU Jesús Torres Cruz
PLC SIEMENS 224 #2	TSU Jesús Torres Cruz
PLC SIEMENS 313	TSU Jesús Torres Cruz
PLC SIEMENS315	TSU Jesús Torres Cruz
PLC Allen Bradley 1500	TSU Jesús Torres Cruz
PLC Allen Bradley 1200 #1	TSU Jesús Torres Cruz
PLC Allen Bradley 1200 #2	TSU Jesús Torres Cruz
PLC Allen Bradley 1200 #3	TSU Jesús Torres Cruz
PLC Allen Bradley 1200 #4	TSU Jesús Torres Cruz

TSU Jesús Torres Cruz

elaboro

Mtro. Aldrin Trejo Montufar

Revisó

Toda actividad debe ser reportada a la dirección del Programa Educativo Si se tiene la necesidad de efectuar mantenimiento correctivo, informar y solicitar materiales a la Dirección del Programa Educativo

Enero de 2011